

การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ของตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ บริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปิติ ภูมลา¹ ธัญรตี มาไว¹ และ เมธานี หอมทอง^{1*}

¹สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม

*ผู้รับผิดชอบบทความ: email methanee@webmail.npru.ac.th

บทคัดย่อ

การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ของตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เพื่อนำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยเก็บตัวอย่างน้ำดื่มจาก 4 จุด รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ โดยวิธีหาปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total viable count; TVC) และเก็บตัวอย่าง 2 วิธี คือ เก็บตัวอย่างโดยวิธีไม่เข็ดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่ม และเก็บตัวอย่างโดยวิธีเข็ดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่ม พบปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด เท่ากับ $0.14 \pm 5.27 - 0.45 \pm 17.36 \times 10^2$ CFU/ml โดยตัวอย่างน้ำที่เก็บด้วยวิธีไม่เข็ดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่ม พบตัวอย่างน้ำ 2 จุด คือ จุดที่ 2 และจุดที่ 4 มีปริมาณจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดเกินค่ามาตรฐาน (500 CFU/ml) ส่วนจุดที่ 1 และจุดที่ 3 มีปริมาณจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกินค่ามาตรฐาน ส่วนการศึกษาตัวอย่างน้ำที่เก็บตัวอย่างด้วยวิธีเข็ดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่มด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ พบว่าตัวอย่างน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทั้ง 4 จุด มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเป็นไปตามค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 CFU/ml จะเห็นได้ว่าตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญมีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเป็นไปตามค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 CFU/ml ผ่านเกณฑ์ลักษณะคุณภาพน้ำดื่มทางด้านจุลินทรีย์กับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภคทุกจุด

คำสำคัญ: ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด คุณภาพน้ำ

Microbial quality examination of drinking water samples from drinking water vending machine around Nakhon Pathom Rajabhat University

Piti Phumla¹, Thanradee Mawai¹ and Methanee Homthong^{1*}

¹Division of Biology, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom

*corresponding author: email methanee@webmail.npru.ac.th

Abstract

The study aims to analyze the microbial quality of drinking water samples from drinking water vending machines by collecting samples in 4 sites around Nakhon Pathom Rajabhat University. Total bacteria were analyzed using Total viable count (TVC). The samples were collected from the drinking water vending machine via 2 methods including without cleaning the water supply head and cleaning the water supply head. The results showed that the 4 samples of drinking water were contaminated with total microbes in the range of $0.14 \pm 5.27 - 0.45 \pm 17.36 \times 10^2$ CFU/ml. 2 samples without cleaning the water supply head sample (Site 2 and Site 4) showed total bacteria higher than standard (500 CFU/ml). Site 1 and Site 3 showed total microbial counts not more than the standard 500 CFU/ml. To cleaning the water supply head, by using 70 % alcohol showed that all samples were not more than the standard 500 CFU/ml. The results from this study found that drinking water samples from drinking water vending machines have reached the microbiology standard criteria.

Keywords: drinking water vending machine, total viable count, quality water

1. บทนำ

น้ำดื่มเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยน้ำดื่มต้องมีความสะอาดและปลอดภัย ปัจจุบันมีแหล่งน้ำดื่มบริโภคที่หลากหลาย เช่น เครื่องกรองน้ำในครัวเรือน ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เป็นแหล่งน้ำดื่มหนึ่งที่ผู้บริโภคจำนวนมากนิยมใช้บริการจากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคน้ำดื่มของผู้บริโภคที่อาศัยในชุมชน อพาร์ทเมนต์ และหอพักนักศึกษา พบว่าน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญได้กลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภค เนื่องจากตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เช่น ตลาด หอพักนักศึกษา โดยการใช้งานผู้บริโภคต้องนำภาชนะบรรจุน้ำดื่มมาเอง เนื่องจากน้ำดื่มมีราคาถูกเพียงลิตรละ 1-2 บาท เท่านั้น และสามารถบรรจุน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง การติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญจะมีตัวแทนจำหน่ายติดตั้งเอง หรือมีร้านค้าที่สนใจติดตั้ง มีเจ้าของหอพักติดตั้ง ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป และไม่มีการควบคุมของผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่ติดตั้ง (นรา ervaadชัย, 2555)

องค์การอนามัยโลกได้ประมาณว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงมากถึง 1,000 ล้านคน จากประชากรทั่วโลกประมาณ 6,000 ล้านคน สำหรับในประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 1,000 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา และโรคนี้อย่างเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในเด็กเล็กด้วย โรคอุจจาระร่วง

จำแนกตามลักษณะอาการได้ 2 ชนิด คือ โรคอุจจาระร่วงชนิดเรื้อรัง และชนิดเฉียบพลัน สาเหตุส่วนมากของโรคอุจจาระร่วงเรื้อรัง จะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต และการแพ้อาหาร โดยเฉพาะน้ำนมวัว แต่ในกรณีโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันส่วนมาก เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสที่ปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม ซึ่งจากการตรวจสอบสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ ในประเทศไทย พบว่ามีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียมากที่สุด และซาลโมเนลลา (Salmonella) เป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ ของโรคอุจจาระร่วงที่พบมากที่สุดในประเทศไทย โดยเชื้อมีการแพร่ระบาดจากอุจจาระผู้ป่วยติดต่อไปสู่บุคคลอื่นด้วย การปนเปื้อนในอาหาร นม และน้ำ รวมทั้งสัตว์บางชนิดที่เป็นอาหาร เช่น หมู เป็ด และไก่ เป็นต้น (บัญญัติ สุขศรีงาม, 2552)

ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตำบลวังตะกั่ว อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีบริการ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญแก่ผู้บริโภคกระจายอยู่ตามหอพัก และชุมชนที่พักอาศัยเป็นจำนวนมาก การดูแลรักษาสภาพเครื่องให้สามารถ ผลิตน้ำได้ตามคุณภาพน้ำจึงขึ้นอยู่กับเจ้าของผู้จำหน่าย และบางพื้นที่ไม่สามารถระบุผู้เป็นเจ้าของตู้ได้ เนื่องจากเป็น ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญของชุมชนที่ได้รับตู้มาจากหน่วยงานราชการ หรือทางชุมชนจัดหาให้ ทำให้ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลสภาพทั่วไป ความสะอาดของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ และคุณภาพน้ำดื่มที่ได้มาในตู้ดังกล่าว จึงอาจไม่ปลอดภัย

ดังนั้นผู้วิจัยจึงตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ของน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตำบลวังตะกั่ว อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น หรือความปลอดภัยของน้ำที่ให้บริการ และเป็น แนวทางควบคุมกระบวนการผลิตน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญให้ได้มาตรฐาน และสามารถผลิตน้ำดื่มที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อสำรวจปริมาณจุลินทรีย์ของน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3. วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำดื่ม

การเก็บตัวอย่างน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยเก็บตัวอย่างน้ำดื่มจาก 4 จุด เก็บจุดละ 6 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 24 ตัวอย่าง มีวิธีเก็บตัวอย่าง ดังนี้

1. นำขวดรูปชมพู่ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เก็บตัวอย่างน้ำดื่มโดยวิธีไม่เช็ดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่ม และเก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี เช็ดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่มด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ และหลังจากทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่ม แล้วเปิดน้ำทิ้งไว้ ประมาณ 1 นาที โดยเก็บตัวอย่างจุดละ 3 ตัวอย่าง
2. นำขวดรูปชมพู่ที่บรรจุตัวอย่างน้ำแช่ในถังเก็บความเย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 4-10 องศาเซลเซียส จากนั้นนำ ตัวอย่างไปวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง

3.2 การตรวจหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด

นำตัวอย่างน้ำมาตั้งพักไว้ที่อุณหภูมิห้อง (29 ± 1 องศาเซลเซียส) จนตัวอย่างน้ำมีอุณหภูมิเหลือ 25 องศาเซลเซียส จากนั้นนำตัวอย่างน้ำมาเจือจาง โดยการเขย่าตัวอย่างน้ำเพื่อให้เชื้อกระจายทั่วขวด ดูดตัวอย่างน้ำตัวอย่างละ 1 มิลลิลิตร ใส่ใน หลอดทดลองที่มีสารละลายไซเตียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 0.85 ปริมาตร 9 มิลลิลิตร เขย่าให้ตัวอย่างผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งตัวอย่างจะถูกทำให้เจือจางลง 10 เท่า จะได้ตัวอย่างที่มีความเข้มข้น 10^{-1} ทำเช่นเดียวกัน เพื่อให้ตัวอย่างมีความเข้มข้น 10^{-2} และ 10^{-3} ตามลำดับ จากนั้นใช้ปิเปตที่ฆ่าเชื้อแล้วดูดสารละลายเจือจางตัวอย่างละ 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในจานเพาะเชื้อที่ผ่านการอบ ฆ่าเชื้อแล้ว เทอาหาร Plate Count Agar (PCA) ปริมาตร 15-20 มิลลิลิตรต่อจานเพาะเชื้อ หมุนจานเพาะเชื้อเพื่อให้สารละลาย เจือจางผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อ และกระจายทั่วกัน ปล่อยให้อาหารเลี้ยงเชื้อแข็งตัว โดยทำตัวอย่างละ 3 จาน จากนั้นนำ จานเพาะเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 48-72 ชั่วโมง

การนับจำนวนโคโลนีที่ผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยนับเฉพาะจานเพาะเชื้อที่มีโคโลนีระหว่าง 30-300 โคโลนี แล้วนำผลที่ ได้มา คำนวณค่า ดังนี้

$$\text{จำนวนแบคทีเรีย (CFU/ml)} = \frac{\Sigma C}{(v1n1 + 0.1n2)d}$$

- ΣC = ผลรวมของโคโลนีที่นับได้ทั้งหมดจากจานเพาะเชื้อที่นับได้ในช่วง 30-300 โคโลนี
 $v1$ = ปริมาณของ inoculum ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
 $n1$ = จำนวนจานเพาะเชื้อที่นับได้ในช่วง 30-300 โคโลนีในระดับความเข้มข้นแรก
 $n2$ = จำนวนจานเพาะเชื้อที่นับได้ในช่วง 30-300 โคโลนี ในระดับความเข้มข้นที่ 2
 d = ระดับความเข้มข้นแรกที่สามารถนับเชื้อได้ในช่วง 30-300 โคโลนี

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 17 และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างพื้นที่โดยวิธีการของ Duncan's Multiple Range Test (DMRT)

4. ผลการวิจัย

การตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ของน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยเก็บตัวอย่างน้ำ 4 จุด คือ จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 และจุดที่ 4 และเก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธีไม่ซีดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่มด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ และวิธีซีดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่มด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ พบว่าปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดอยู่ในช่วง $0.14 \pm 5.27 - 0.45 \pm 17.36 \times 10^2$ CFU/ml โดยปริมาณจุลินทรีย์ของน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญจากตัวอย่างน้ำที่เก็บตัวอย่างโดยวิธีซีดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่มด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดอยู่ในช่วง $0.14 \pm 5.27 - 0.42 \pm 17.36 \times 10^2$ CFU/ml และปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดจากตัวอย่างน้ำที่ไม่ซีดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่ม มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดอยู่ในช่วง $0.16 \pm 5.27 - 1.31 \pm 17.36 \times 10^2$ CFU/ml (ตารางที่ 1)

การตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดจากตัวอย่างน้ำ 4 จุด ที่เก็บตัวอย่างโดยวิธีไม่ได้ทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่ม พบว่าปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดจากตัวอย่างน้ำดื่ม 2 จุด คือ จุดที่ 2 และจุดที่ 4 มีปริมาณจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดเกินค่ามาตรฐานส่วนจุดที่ 1 และจุดที่ 3 พบว่าปริมาณจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดเป็นไปตามค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 CFU/ml และจากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทั้ง 4 จุด ที่เก็บตัวอย่างโดยวิธีซีดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่มด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเป็นไปตามค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 CFU/ml ผ่านเกณฑ์ลักษณะคุณภาพน้ำดื่มทางด้านจุลินทรีย์ทุกจุด โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภคตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ. 2521)

5. อภิปรายผลการวิจัย

การตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ของตัวอย่างน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยเก็บตัวอย่างน้ำจาก 4 จุด คือ จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 และจุดที่ 4 ซึ่งเก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธีไม่ซีดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่มด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ และเก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธีซีดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่มด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ พบว่าปริมาณจุลินทรีย์ของตัวอย่างน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่เก็บตัวอย่างโดยวิธีซีดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่มด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณจุลินทรีย์น้อยกว่าตัวอย่างน้ำที่เก็บโดยวิธีไม่ซีดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่มด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสะอาด และปลอดภัย เพราะมีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดน้อยกว่าค่ามาตรฐาน (ไม่เกิน 500 CFU/ml) โดยเทียบลักษณะคุณภาพน้ำดื่มทางด้านจุลินทรีย์กับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค และพบตัวอย่างน้ำที่เก็บตัวอย่างโดยวิธีไม่ซีดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่มด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ จากจุดที่ 2 และ 4 มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดที่เกินค่ามาตรฐาน แสดงว่าเกิดจากหัวจ่ายน้ำดื่มไม่สะอาด เนื่องจากเก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธีไม่ซีดทำความสะอาด

หัวจ่ายน้ำดื่ม สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตู้ เช่น ฝุ่นละออง หรือการที่ตู้ไม่ได้รับการบำรุงรักษา และไม่มีการทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่มเป็นประจำ ทำให้เกิดตะไคร่น้ำเกาะหัวจ่ายน้ำดื่มส่งผลให้น้ำดื่มที่กดออกมาปนเปื้อนด้วยจุลินทรีย์ ทำให้พบปริมาณจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธีรา ศรีสุข และภารติ พลไชย (2559) ได้ศึกษาคุณภาพน้ำดื่มจากตู้กดหยอดเหรียญอัตโนมัติเขตเทศบาลนครยะลา เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยการเก็บตัวอย่างจำนวน 28 ตัวอย่าง ทั้งเขตเทศบาลนครยะลา มาวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา โดยวิธีการตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด พบว่ามีตัวอย่างน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 18 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 64.29 โดยปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 26 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 92.86 นอกจากนั้นยังพบการปนเปื้อนในน้ำดื่มจากตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญในหลายงานวิจัย อาทิเช่นงานวิจัยของพิทักษ์ น้อยเมธ และเสาวภา กาญจนบุตร (2558) ศึกษาการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่มจากเครื่องทำน้ำเย็น ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบแบคทีเรียปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด จากการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 73.33 และ 86.67 ตามลำดับ และจากงานวิจัยของนุชชวรา อังศารา และคณะ (2555) ศึกษาคุณภาพน้ำดื่มจากจุดบริการน้ำดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยเก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากจุดบริการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พบว่าคุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยา จำนวน 7 จุด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม และจำนวน 8 จุด ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางจุลชีววิทยา ดังนั้นการบริโภคน้ำดื่มจากตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือความสะอาดของน้ำเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งน้ำดื่มนั้นจะต้องปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจก่อให้เกิดโรคได้ และน้ำดื่มจะสะอาดได้ก็ต้องทำความสะอาดตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญด้วย ซึ่งทางผู้จัดจำหน่ายตู้ควรทำความสะอาดตู้เดือนละครั้ง เพื่อให้ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญสะอาดและปลอดภัยได้มาตรฐาน

ตารางที่ 1 จำนวนโคโลนีแบคทีเรีย

ตัวอย่าง	จำนวนโคโลนีแบคทีเรีย ($\times 10^2$ CFU/ml) ^{1/}	
	ไม่เข็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์	เข็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์
จุด 1	0.16 ± 8.66 ^a	0.14 ± 5.27 ^a
จุด 2	1.31 ± 11.27 ^c	0.42 ± 2.49 ^{ab}
จุด 3	0.45 ± 17.36 ^{ab}	0.15 ± 7.26 ^a
จุด 4	0.84 ± 8.36 ^{bc}	0.22 ± 11.78 ^a

^{1/} ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแต่ละคอลัมน์นี้ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น $p \leq 0.05$ โดยวิธี DMRT

6. สรุปผลการวิจัย

จากการตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดของตัวอย่างน้ำจากตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่าปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดจากตัวอย่างน้ำที่เก็บโดยวิธีเข็ดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่มมีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดน้อยกว่าตัวอย่างน้ำที่เก็บโดยวิธีไม่เข็ดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่ม และพบว่ามีตัวอย่างน้ำที่เก็บตัวอย่างโดยวิธีไม่เข็ดทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำดื่ม จากจุดที่ 2 และ 4 มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเกินค่ามาตรฐานไม่ผ่านเกณฑ์ลักษณะคุณภาพน้ำดื่มทางด้านจุลินทรีย์

เอกสารอ้างอิง (References)

- นุชวรา อังศาร, จีราภรณ์ สังข์ฟูต และ สุมาลี เลี่ยมทอง. (2555). คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำดื่มในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 55 (2), 12-21.
- นรา ระวาดชัย. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- บัญญัติ สุขศรีงาม. (2552). โรคอุจจาระร่วง : ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของคนไทย. ค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2564 จาก <http://www2.rbru.ac.th/news/attach/2012-07-17-47491.pdf>.
- พิทักษ์ น้อยเมธ และ เสาวภา กาญจนบุตร. (2558). การปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่มจากเครื่องทำน้ำเย็นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
- สุธีรา ศรีสุข และ ภารดี พลไชย. (2559). คุณภาพทางจุลินทรีย์ของน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มกดหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตเทศบาลนครยะลา. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 59 (2), 277-288.